 AQUILA Aviation DOA Nr.: EASA.21J.025	Service Information	Dokument Nr.: SI-AT01-025
	G3X RPM Indication	Ausgabe / Issue: A.01 Seite / Page: 1 of 1

Service Information SI-AT01-025

A TECHNISCHE ANGABEN

A-1 Betroffene Flugzeuge:

Muster: AQUILA AT01
Baureihe: AT01-100A (G3X)

betroffene Werknummern: **368 bis 390**

A-2 Gegenstand:

Austausch des RPM-Moduls am Stecker der Garmin GEA 24 im Instrumentenbrett.

A-3 Anlass:

Wenn auf dem G3X-System ungewöhnliche Schwankungen oder ein Ausfall der Drehzahlanzeige in bestimmten Drehzahlbereichen auftreten, kann das Problem durch diese Nachrüstung behoben werden.

A-4 Information:

Umrüstung des RPM-Moduls im Instrumentenbrett gemäß UA-AT01-9610-020 durchführen.

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist vom Entwicklungsbetrieb mit der DOA ref. EASA.21J.025 genehmigt.

Schönhagen, 12. Mai 2022

AQUILA Aviation International GmbH
OT Schönhagen
Flugplatz
D-14959 Trebbin

A TECHNICAL DETAILS

A-1 Airplanes affected:

Type: AQUILA AT01
Model: AT01-100A (G3X)

affected S/N: **368 to 390**

A-2 Subject:

Replacement of the RPM module situated close to the GEA 24 connector in the instrument panel.


A-3 Reason:

In case of fluctuations or other malfunctions of the RPM indication on the G3X system, the problem can be solved by this retrofit.

A-4 Information:

Install retrofit according to UA-AT01-9610-020.

The technical content of this document is approved under the authority of the DOA ref. EASA.21J.025.



O. Quast
Musterprüfleitstelle (MPL)/
Head of Airworthiness
Approved Design Organisation EASA.21J.025