 Aviation DOA Nr.: EASA.21J.025	<b>Service Information</b>	Dokument Nr.: <b>SI-AT01-023</b>
	<b>Abdichtung Verkleidung Holmausschnitt / sealing tape on wing box cover</b>	Ausgabe/Issue: A.01 Seite/Page: 1 of 1

## Service Information SI-AT01-023

### A TECHNISCHE ANGABEN

#### A-1 Betroffene Flugzeuge:

betroffene Werknummern:

alle

#### A-2 Gegenstand:

Hinweis auf die regelmäßige Kontrolle / Erneuerung der Abdichtung mit Klebeband am Rand der Verkleidung des Holmausschnitts am Rumpf (210AB).

#### A-3 Anlass:

Beim Betrieb ohne abgeklebte Verkleidung des Holmausschnitts im Rumpf (210AB) kann es zum Eindringen von Abgasen kommen. Dadurch können empfindliche Personen trotz Einhaltung der zugelassenen Grenzwerte Unwohlsein empfinden.

#### A-4 Information:

Gemäß dem Bild im Anhang sollte der Spalt um die Verkleidung 210AB mit Klebeband (z.B. **Gewebeband Tesa 4651** oder ähnlich) abgeklebt werden.

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist durch den Entwicklungsbetrieb mit der DOA ref. EASA.21J.025 genehmigt.

Schoenhagen, 06.05.2021

AQUILA Aviation International GmbH  
 OT Schoenhagen, Flugplatz  
 D-14959 Trebbin

### A TECHNICAL DETAILS

#### A-1 Airplanes affected:

affected S/N:

all

#### A-2 Subject:

Information regarding the periodic inspection / renewal of the sealing with textile tape on the edge of the wing box cover on the fuselage (210AB).

#### A-3 Reason:

Operation without a sealed wing box cover (210AB) by textile tape can lead to the ingress of exhaust gases. This may result in sensitive people feeling uncomfortable despite compliance with the permitted limit values.


#### A-4 Information:

The gap around cover 210AB should be sealed with textile tape (e.g. **textile tape Tesa 4651** or equivalent) acc. to the picture in the annex.

The technical content of this document is approved under the authority of the DOA ref. EASA.21J.025.



O. Quast  
 Musterprüfleitstelle (MPL)/  
 Head of Airworthiness  
 Approved Design Organisation EASA.21J.025

 Aviation DOA Nr.: EASA.21J.025	<b>Service Information</b>	Dokument Nr.: <b>SI-AT01-023</b>
	<b>Abdichtung Verkleidung Holmausschnitt / sealing tape on wing box cover</b>	Ausgabe/Issue: A.01 Anhang/Annex: 1 of 1

**Beispiel:** Abdichtung der Verkleidung 210AB mit Gewebeklebeband Tesa 4651 /  
**Example:** Sealing of access plate 210AB with textile tape Tesa 4651

